


Maxtor金钻9电路板损坏一例  
型号：6Y080L0  
电路板：Calypso III

由于硬盘使用的是三相交流电，如果触点氧化就会导致其中一相丢失。相位丢失会导致MOSFET损坏。接下来会导致“combo”芯片损坏，然后MOSFET和“combo”芯片周围的电子元件也会损坏。位于盘体内部的前置放大器也会因此损坏。



香农青岛数据恢复中心 于国栋  
2005/5/11